

Einwohnerversammlung Polkau, 19.08.2024

Beantwortung offener Fragen und Klärung von Hinweisen

Unübersichtliche Verkehrsführung Kreuzung Osterburger Straße / Polkauer Straße

Zuständigkeit liegt beim Landkreis Stendal, Kreisstraßenbauamt. Die Stadt hat in der Vergangenheit mehrmals auf die schlechte Markierung hingewiesen. Das Ordnungsamt der Stadt hat sich nach der Einwohnerversammlung erneut mit dem Landkreis Stendal in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten:

„Wir prüfen die Sachlage und werden diesen Knoten bei der nächsten Verkehrsschau mit in unseren Ablaufplan aufnehmen und dies mit der Straßenverkehrsbehörde begutachten.“

Defekte rote Steine am Überweg Polkauer Straße

Es handelt sich nicht um einen Fußgängerüberweg gem. StVO. Straßenbaulastträger ist der Landkreis. Diesem wurde der Schaden mitgeteilt.

Löscher und Senken im Ziegenhagener Weg

Wurde vom Bauamt geprüft. Auf dem Gebiet der Hansestadt Osterburg ist der Weg in Ordnung. Die Schäden liegen im Gemeindegebiet von Rochau. Meldung an die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist erfolgt.

Soll der Klein Ballerstedter Weg als Baustraße für die A14 genutzt werden?

Laut Auskunft der Autobahn GmbH, ja. Hierfür wird er vorher mit Bitumen ausgebaut.

AGH-Kraft mäht am DGH Polkau obwohl Fa. Nonnemann dort auch tätig ist.

Die AGH-Kraft ist eigentlich nur für den Einsatz in Erxleben vorgesehen. Der Einsatz in Polkau muss Eigeninitiative gewesen sein. Der Träger der Maßnahme, die Umwelt- und Landschaftssanierung GmbH wurde informiert; ebenso über die mangelhafte Ausrüstung der AGH-Kraft.

Die Gossen vor DGH Erxleben und Polkau werden nicht ordentlich gereinigt

Den Auftrag hierfür hat die Fa. Nonnemann. Firma wird informiert.

Mangelhafte Grünpflege vor Kirchstraße 7 und Dreieck Lindenhof/Schwarzer Weg

Es handelt sich um kommunale Grundstücke. Einbindung in Grünpflegearbeiten der Stadt wird vom Stadtgärtner geprüft.

Vor Alte Polkauer 23 defekter Gehweg mit Stolpergefahr

Wird durch Bauamt geprüft und erforderlichenfalls repariert.

Regenwasserabläufe am DGH defekt

Ist dem Bauamt bekannt. Bisher noch keine Lösung gefunden. Wird weiter geprüft.

Spurrillen Auffahrt Feuerwehr, Gefahr von Glättebildung

Wurde geprüft aber eine Reparatur noch nicht für erforderlich erachtet.

Aufstauendes Regenwasser in den Gräben und auf den Flächen am Ortsausgang Richtung Ballerstedt.


Gräben liegen in Zuständigkeit des Landkreises. Terminanfrage an Kreisstraßenbauamt für eine Vor-Ort-Begehung ist erfolgt. Wegen Urlaubsabwesenheit gab es aber noch keine Terminabstimmung.

Defekter Zaun am Flachspuhl

Reparatur ist beauftragt

Neuer Funkturm bei Möllendorfer Straße

Bautechnische Begehung am 22.02.2024. Derzeit laufen noch Klärungen zu Grundstücksfragen.



Nico Schulz, 30.08.2024